


RLORI (REMORQUE CERAIL)



Mise en place de la remorque



Déverrouiller les rampes.



Descendre les béquilles puis basculer les rampes.



Installer les 2 jonctions rail.




Descente du CERAIL moteur


Utilisation du treuil



Soulever la poignée pour freiner.



Déverrouiller le loquet de sécurité



Descendre le CERAIL moteur, à l'aide du frein du treuil.

Décrocher le câble du treuil.



Descente du plateau N°1



Avant toute manipulation sur les plateaux,



Vérifier que les 2 vannes et le robinet sont fermés.



Dégoupiller et retirer la pique en soulageant le plateau.



A l'aide de la manivelle, détendre légèrement le câble du treuil. (*répéter pendant la descente si nécessaire*)




Ouvrir la vanne N°1



Dévisser lentement le robinet. Contrôler la descente en refermant le robinet.

Descente du CERAIL remorque N°1



Une fois le plateau descendu, et avant la descente du CERAIL.



(Enlever la manivelle du treuil)




Utilisation du treuil.



Desserrer les crochets de sécurité.

Appuyer sur la poignée frein.



Déverrouiller le loquet de sécurité.



Descendre le CERAIL n°1, à l'aide du frein du treuil.

Déverrouiller le frein du CERAIL à l'aide de la commande.

Décrocher le câble du treuil

Descente du plateau et du CERAIL remorque N°2 identique que N°1


RAPPEL DES CONSIGNES DE SECURITE



Avant toute manipulation sur les plateaux



Vérifier que les 2 vannes et le robinet sont fermés.



Une fois le plateau descendu et avant la descente du CERAIL.



(Enlever la manivelle du treuil)



Remontée des CERAILS



Accrocher le CERAIL au câble du treuil.



Verrouiller le loquet de sécurité du treuil.



Monter le CERAIL à l'aide de la manivelle.



Accrocher et visser les crochets de sécurité.

Remontée des plateaux



Fermer le robinet, ouvrir la vanne correspondante au plateau :



ou




Pomper à l'aide du levier.


Après la montée complète du plateau, fermer la vanne.



Verrouillage des plateaux



Insérer la pignone en soulageant la rampe, remettre la goupille.



Il est nécessaire de retendre le câble du treuil après la remise en place du plateau.



Remise en place des rampes



Enlever les jonctions de rails.



Replier les béquilles.



Remonter les rampes et verrouiller.



RLORI (remorque CERAIL)

FICHE TECHNIQUE
UTILISATEUR

FT-U BMNR 08

Dimensions

Masse : 2000 kg

Long : 5,8m x larg : 2,4m x hauteur : 3m

Permis E(B)

Entretien

Coût unitaire TTC

Remorque : 23 872,16€

DIVERS



F.LE GULLUCHE
BMNR

Page 9 / 9

Groupeement Technique - Bureau des MNR
Date de création : 17/08/2011
Date de la dernière mise à jour : 15/11/2011

Visa :
Validation informatique
CDT O.GERPHAGNON